


平成29年No.11 鉄筋コンクリート造のひび割れ


ひび割れの発生 - コンクリートは伸び能力が小さい → 引張応力によりひび割れが生じやすい。

↳ 引張応力に対して直交方向にひび割れ発生


1. 最上階の柱梁接合部



2. 独立基礎フーチング



3. スラブ上面



4. 耐力壁

