

[No. 1] 図-1のような底部で固定された矩形断面材の頂部において、図心G点から e だけ離れた点に鉛直荷重 P が作用している。底部(a-a断面)における垂直応力度分布が図-2のようになる場合、距離 e として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、 B や D に対して h は十分に大きく、矩形断面材は等質等断面とし、自重は無視する。

1. $\frac{D}{12}$
2. $\frac{D^2}{12B}$
3. $\frac{D}{6}$
4. $\frac{D^2}{6B}$







図-2

[No. 1] 図-1のような底部で固定された矩形断面材の頂部において、図心G点から e だけ離れた点に鉛直荷重 P が作用している。底部(a-a断面)における垂直応力度分布が図-2のようになる場合、距離 e として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、 B や D に対して h は十分に大きく、矩形断面材は等質等断面とし、自重は無視する。

1. $\frac{D}{12}$
 2. $\frac{D^2}{12B}$
 3. $\frac{D}{6}$
 4. $\frac{D^2}{6B}$





図-1



[No. 1] 図-1のような底部で固定された矩形断面材の頂部において、図心G点から e だけ離れた点に鉛直荷重 P が作用している。底部(a-a断面)における垂直応力度分布が図-2のようになる場合、距離 e として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、 B や D に対して h は十分に大きく、矩形断面材は等質等断面とし、自重は無視する。







図-2

$$Z = \frac{BD^2}{6}$$

1. $\frac{D}{12}$
2. $\frac{D^3}{12B}$
3. $\frac{D}{6}$
4. $\frac{D^2}{6B}$



$$\mu = Z \cdot \sigma$$

$$P \cdot e = \frac{\theta D^2 \cdot \sigma}{6}$$

$$e = \frac{\theta D^2 \sigma}{6P} = \frac{BD^2 \sigma}{6 \cdot 2BD\sigma} = \frac{D}{12}$$